

## СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ (2–5 РАЗРЯД)

Место работы	Филиал АО «ЦЭНКИ» — ЦИиУС, г. Циолковский, Амурская область
Занятость	Полная, 5/2
Зарплата, руб. (до налогообложения)	82 000–126 450
Обязанности	<p>1. Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры;</p> <p>2. Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (контрольно-измерительные приборы средней сложности);</p> <p>3. Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов;</p> <p>4. Ремонт контрольно-измерительных приборов средней сложности. Ремонт контрольно-измерительных приборов особой сложности. Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики</p>
Требования	<p>Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих или программы переподготовки рабочих.</p> <p>2 разряд: без предъявлению к опыту работы.</p> <p>3, 4, 5 разряд: стаж работы не менее 1 года по более низкому (предшествующему) разряду</p>