

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 5 РАЗРЯДА	
Место работы	Москва, ул. Кирпичная, д. 32 (командирование в регионы РФ)
Занятость	Полная, 5/2
Зарплата, руб. (до налогообложения)	до 140 000
Обязанности	1. Сборка простых узлов и аппаратов с применением универсальных приспособлений и инструментов; 2. Монтаж и установка электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 50 кВт и сварочных аппаратов мощностью до 30 кВт; 3. Монтаж, сборка, испытание и сдача электрических машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 кВт, электроприборов средней сложности и узлов к ним с применением универсальных приспособлений; 4. Монтаж, сборка, регулирование и сдача сложных узлов электрических машин и электроприборов на различных станках и машинах, а также электрических машинах постоянного и переменного тока мощностью свыше 100 кВт в производственных цехах и на электростанциях; 5. Опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки; 6. Сборка и монтаж средней сложности узлов и аппаратуры с применением специальных приспособлений и шаблонов; 7. Сборка и установка сложных электроприборов и электромашин с применением специальных приспособлений и шаблонов; 8. Изготовление деталей, сборка, испытание и установка простых электроконструкций низковольтной аппаратуры, а также электроприборов и пускорегулирующей аппаратуры; 9. Монтаж и пайка наконечников проводников; 10. Окраска проводников в установленные цвета; 11. Сборка и установка осветительных щитков до восьми групп соединительных муфт, тройников и коробок; 12. Сборка проводов простых схем; 13. Заготовка панели, установка коммуникационной аппаратуры и монтаж станции питания; 14. Прокладка световых, силовых и сигнализационных сетей; 15. Пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом; 16. Сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и на станках; 17. Лужение концов кабеля; 18. Выявление при монтаже повреждений в электрооборудовании и устранение их; 19. Монтаж и установка распределительных щитов свыше восьми групп и шинных сборок, а также электрооборудования кранов грузоподъемностью до 20 тонн, сварочных аппаратов мощностью свыше 300 кВт и ртутных выпрямителей мощностью до 500 кВт; 20. Монтаж высокочастотных установок мощностью до 700 кВт, ртутных выпрямителей мощностью свыше 500 кВт, электрооборудования кранов грузоподъемностью свыше 20 тонн и крупных универсальных металлообрабатывающих станков; 21. Монтаж высокочастотных установок мощностью свыше 700 кВт; 22. Вязка электросхем из проводников различного сечения и полный монтаж в корпусах; 23. Работа по коммутации распределительных щитов для силовых электроустановок; 24. Установка аппаратуры и полная коммутация станций питания на силу тока до 1000 А; 25. Прокладка фидерной и распределительной сети; 26. Замер мощности, напряжения, силы тока и сопротивления проводов в отдельных цепях и различных видах соединений; 27. Выявление дефектов, возникающих при сборке, установке и испытании электроаппаратуры, а также крупных электромоторов постоянного и переменного тока и устранение их; 28. Монтаж и демонтаж высоковольтного оборудования и сетей (распределительных устройств и высоковольтного электрооборудования с пусковой и регулирующей аппаратурой) напряжением до 35 кВ; 29. Полный монтаж, демонтаж, испытание и сборка сложного высоковольтного оборудования электроподстанций, электрических машин и узлов всевозможных конструкций и систем, кабельных и воздушных сетей напряжением свыше 35 кВ; 30. Прокладка кабеля в траншеях, туннелях, каналах и блоках на тросах, с разделкой, сращиванием и монтажом линейных и концевых муфт и испытанием кабеля; 31. Разметка мест установки аппаратуры; 32. Полная коммутация станции питания с силой тока свыше 1000 А; 33. Изготовление наиболее сложных шаблонных схем и монтаж реальных схем из различных проводов; 34. Выявление дефектов и повреждений сети и аппаратов и устранение их; 35. Изготовление приспособлений, необходимых для выполнения электромонтажных работ
Требования	1. Среднее профессиональное образование; 2. Стаж работы в должности слесаря-электромонтажника 4 разряда